

Volume (1) Number (3)  
Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19589409>

## The effect of the regular distribution of stiffness of vertical elements on the structure's resistance to earthquakes From the effects of the earthquake February 6, 2023

Prof. Dr. Ahmed Abboud <sup>1,\*</sup>

### ABSTRACT

The earthquake that struck southern Turkey and northern Syria, 06.02.2023, surprised the residents in the earthquake-affected areas, which extend from central Turkey to central Syria.

The earthquake has hit three shakes, the first was at 04.19 am on Monday 06.02.2023 in the Turkish province of Gaziantep. Its intensity was 7.8 according to the Richter scale. and the second at 01.25 pm on Monday 06.02.2023 in the Turkish province of Kahramanmaraş, its intensity was 7.5 according to the Richter scale. And the third at 08.25 pm on Monday, 20.02.2023 in the Turkish province of Hatay, its intensity was 6.8 according to the Richter scale.

The researcher contributed to all measures to confront its effects in the governorates of Hama and Lattakia - Syria.

The researcher presents a summary of his experience as an expert engineer in structural engineering and the design of facilities to resist earthquakes, and as a consultant engineer in the strengthening of structural constructions, and a summary of his experience in the past days in dealing with the effects of earthquakes.

The researcher also presents scientific research on Some structures affected by the earthquake, explains the weaknesses in the structure that led to the damage, describes damage, and offers suggestions for maintenance method. The cases it provides are:

The irregular distribution of the vertical elements, which makes the structural whole structurally asymmetrical even though the building is architecturally symmetrical, which leads to horizontal torsion.

The beam with greater stiffness compared to the stiffness of the column to which it is based:

The vertical elements are unable to bear the horizontal loads.

The vertical elements are unable to bear the vertical loads.

Finally, the researcher presents some recommendations to avoid damage to buildings under the influence of similar earthquakes. Which may occur in the future.

**KEYWORDS:** earthquakes, fractures, restoration, consolidation.

Submitted on June 19, 2023; Revised on July 24, 2023; Accepted on August 11, 2024  
© 2023 Al-Wataniya Private University, all rights reserved.

1 Faculty of Engineering, Al-Wataniya Private University, Hama, Syria.

\* Corresponding author. E-mail address: [ahmad.abboud@wpu.edu.sy](mailto:ahmad.abboud@wpu.edu.sy)

## عنوان تأثير عدم انتظام توزيع صلابة العناصر الشاقولية على مقاومة المنشأ للزلازل من واقع آثار زلزال 6 شباط 2023

أ. د. أحمد عبود

### الملخص

لقد فاجأ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا في يوم 06.02.2023 السكان في المناطق التي تعرضت للزلازل والممتدة من وسط تركيا شمالاً الى وسط سوريا جنوباً. لقد ضرب الزلزال على شكل ثلاث هزات أولها في الساعة 04.19 من صباح يوم الإثنين الواقع في 06.02.2023 مركزها في محافظة غازي عنتاب التركية شدتها 7.8 حسب مقياس ريختر. والثانية في الساعة 01.25 من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع في 06.02.2023 مركزها في محافظة قهرمان مرعش التركية شدتها 7.5 حسب مقياس ريختر. والثالثة في الساعة 08.25 من مساء يوم الإثنين الواقع في 20.02.2023 مركزها في محافظة هاتاي التركية شدتها 6.8 حسب مقياس ريختر.


رافق الباحث جميع اجراءات التصدي لآثاره التدميرية في محافظتي حماه واللاذقية. يقدم الباحث خلاصة خبرته كمهندس خبير في الهندسة الإنشائية وتصميم وتحقيق المنشآت لمقاومة الزلازل، ومهندس استشاري في ترميم وتدعيم وتقوية المنشآت الهندسية، وخلاصة تجربته على مدى الأيام الماضية في معالجة آثار الزلازل. كما يقدم الباحث بحثاً علمياً عن مجموعة من المنشآت التي تأثرت بالزلازل ويتعرض لنقاط الضعف في المنشأ التي أدت الى التضرر ووصف للتضرر وملخص اقتراحاته لطريقة المعالجة. وأهم الحالات التي يقدمها هي:

1. التوزع غير المنتظم للعناصر الحاملة الشاقولية، الذي يجعل الجملة الإنشائية غير متناظرة انشائياً على الرغم من أن المبنى متناظر معمارياً، والذي يؤدي الى قتل أفقي كبير.
2. الجائز ذو الصلابة الكبيرة بالمقارنة مع صلابة العمود المرتبط به.
3. العناصر الشاقولية غير المحققة لمقاومة القوى الأفقية.
4. العناصر الشاقولية غير المحققة لمقاومة القوى الشاقولية.

أخيراً يقدم الباحث مجموعة من التوصيات لتفادي التضرر في الأبنية والمنشآت تحت تأثير الزلازل المشابهة، والتي يمكن أن تحدث مستقبلاً.

الكلمات المفتاحية: زلازل، تصدعات، ترميم، تدعيم.


## 1. مقدمة



الشكل (1): بنية الكرة الأرضية

تتألف الكرة الأرضية كما هو مبين في الشكل (1) من مجموعة من الطبقات، تختلف بين بعضها حسب حرارتها وكثافتها وقوامها. النواة الداخلية الصلبة، والنواة الخارجية السائلة. الوشاح الداخلي الصلب، والوشاح الخارجي اللدن، والوشاح الأعلى الداخلي الصلب. القشرة الأرضية الصلبة.

## 2. منشأ الزلازل



الشكل (2): توزع الصفائح التكتونية


تتألف القشرة الأرضية من مجموعة من الصفائح الصلبة العائمة على الوشاح الداخلي اللدن. ويوضح الشكل (2) التوزع العام لهذه الصفائح على كامل مساحة القشرة الأرضية. تقع منطقتنا على الصفيحة العربية، ويحدها من الشرق الصفيحة الفارسية والصفيحة الهندية، ومن الغرب الصفيحة الإفريقية، ومن الشمال صفيحة الأناضول.



الشكل (3): حركة الصفيحة العربية

نتيجة لعموم هذه الصفائح على الوشاح الداخلي اللدن، فإنها تتحرك بشكل دائم وتتدافع مع بعضها، مما يؤدي الى حدوث الزلازل مختلفة الشدة بشكل دائم.

تتحرك الصفيحة العربية بحركة اهتزازية شبه دورانية حول نقطة بالقرب من جزيرة مالطة، وباتجاه عكس عقارب الساعة، مما يؤدي الى نشوء قوى شد بينها وبين الصفيحة الإفريقية، وضغط على الصفيحتين الفارسية التركية. الشكل (3).




الشكل (4) محور الاهتزاز هو الخط الواصل بين بؤرة الزلزال والنقطة المدروسة على سطح الأرض.

يعتبر اتصال الصفيحة العربية مع صفيحة الأناضول هو الصدع الأنشط زلزالياً في العصر الحديث. ويعرف الزلزال بأنه اهتزاز في القشرة الأرضية ذي تسارع كبير ناتج عن انفرغ كمية كبيرة من الطاقة في باطن الأرض، تسمى بؤرة الزلزال. يكون انفرغ الطاقة على شكل تهشم وتحطم كمية كبيرة من الصخور.

تكون هذه الاهتزازات متخامة، أي يتناقص تسارعها بالبعد عن بؤرة الزلزال. بالشكل (4).


### 3. انتشار الموجات الزلزالية



الشكل (5): الشكل التخطيطي لمحور الاهتزاز


تنتقل الاهتزازات من بؤرة الزلزال Focus وتنتقل في جميع الاتجاهات وفق حامل معين هو الخط الواصل بين البؤرة والنقطة المدروسة. ولها مركبتان (أفقية H وشاقولية V). وتكبر المركبة الأفقية بزيادة قياس زاوية ميل الحامل عن الشاقول  $\alpha$ . أي بنقصان عمق البؤرة أو بزيادة بعد النقطة المدروسة عن المركز. والمركبة الشاقولية بالعكس. الشكل (5).

### 4. زلزال شباط 2023



الشكل (6) مركز زلزال 6 شباط 2023

لقد ضرب الزلزال على ثلاث هزات أولها في الساعة 04.19 من صباح يوم الإثنين في 06.02.2023 مركزها في محافظة غازي عنتاب التركية شدتها 7.8 بمقياس ريختر. والثانية في الساعة 13.25 يوم الإثنين في 06.02.2023 مركزها في محافظة قهرمان مرعش التركية شدتها 7.5 بمقياس ريختر. والثالثة في الساعة 20.25 من يوم الإثنين في 20.02.2023 مركزها في محافظة هاتاي التركية شدتها 6.8 بمقياس ريختر.



الشكل (7): تخامد شدة الزلزال مع البعد عن المركز

انتشرت الهزة الأولى للزلزال من مركزها في محافظة غازي عنتاب في تركيا باتجاه الجنوب بشكل متخامد. أي أن شدته كانت حوالي 11 درجة بمقياس مركالي في المركز، وكان مدمراً. وانتشر ليصل الى مدينة اللاذقية وجبله السوريتين بشدة حوالي 7-8 درجات بمقياس مركالي، وكان عنيفاً وأدى الى الكثير من الأضرار الكبيرة التي سنهاها لاحقاً.

ووصل الى دمشق بشدة مقدارها حوالي 3 درجات حسب ميركالي وكان محسوساً بشكل ملحوظ. ووصل الى عمان بشدة 1-2، وكان ملحوظاً بشكل غير واضح للجميع. الشكل (7).

## 5. آثار زلزال شباط 2023 في سوريا

من الشكل (6)، نلاحظ أن الهزتين الأولى والثانية كانتا في مقاطعتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش، وهما تبعدان عن اللاذقية أكثر من 300km، أما الهزة الثالثة فقد كانت في مقاطعة هاتاي التي تبعد عن اللاذقية أقل من 90km. لذلك فمن المتوقع أن تكون المركبة الأفقية للهزتين الأولى والثانية هي الغالبة، والمركبة الشاقولية للهزة الثالثة هي الغالبة.

تم البحث والاستقصاء للتحقق من صحة هذا الفرض، أولاً من سؤال المواطنين عن شعورهم، فكان جواب أغلب المواطنين أنهم شعروا أن الأرض تهتز بسعة ملحوظة بتأثير الهزتين الأولى والثانية، أما بتأثير الهزة الثالثة فقد شعروا بأن الأرض ترتج. وكان هذا أول وأبسط مؤشر على صحة الفرض. أما الدليل القاطع على صحة الفرض فسوف يبدو واضحاً جداً أثناء مناقشة تأثير الهزتين على مستودع البضائع العامة التي سترد لاحقاً.


سوف يتم استعراض الآثار التدميرية للزلزال على مجموعة من المنشآت التي تعرضت للتضرر في محافظتي حماة واللاذقية السورييتين، ومناقشة الجملة الإنشائية الأصلية لكل مبنى، ونقاط الضعف فيها، والتضرر الذي تعرض له، وأسباب التضرر.

### 1.5 دراسة حالة مستودع عام.

المبنى هو مستودع بضائع عامة مسقطه مستطيل أبعاده 100 m×40 بعشرة مجازات وكل مجاز 10 m. جملته الإنشائية عبارة عن قواعد منفردة وشبكة أعمدة منتظمة بمجازات 10m وأبعاد مقطعها 45×45cm. الجوائز متصالية ومتدلالية أبعاد مقطعها 45 ×100cm والبلاطات مصمتة بسماكة 12cm. وبذلك يكون المبنى متناظراً في المسقط من الناحية المعمارية.

يستخدم المستودع للتخزين المؤقت لبضائع عامة، ويسمح تصميمه المعماري بدخول وخروج السيارات الشاحنة من الواجهتين الأماميتين، الجنوبية والغربية، لكنه ملاصق للحدود العقارية من الواجهتين الخلفيتين الشمالية والشرقية.

اجتهد المهندس المنفذ في حينها ( في سبعينيات القرن الماضي) بزرع أعمدة إضافية على الواجهتين الخلفيتين لتصبح المجازات على هاتين الواجهتين 5 m . الشكل (8).




الشكل (8): المسقط الأفقي للمستودع

### 1.1.5 الكشف الأول

تم الكشف الأول على المستودع بتاريخ 08.02.2023، بعد الهزتين الأولى والثانية، بسبب وجود تصدعات في الأعمدة عند نقاط تلاقيها مع الجوائز. وذلك نتيجة لتشكيل قوى قص كبيرة في هذه العقد ناتجة عن الحمولات الزلزالية. وكان لافتاً للنظر ما يلي:

- تضرر كبير عند نقاط تلاقي الأعمدة مع الجوائز (من الأعلى) ولا يوجد أي تضرر عند نقاط تلاقي الأعمدة مع الشيناجات (من الأسفل).
- تضرر أكبر كان في عمود الزاوية الجنوبية الغربية. الشكلين (9,10).
- في جميع الأحوال كان التضرر في الأعمدة وكانت الجوائز سليمة تماماً. وكانت قضبان التسليح في مناطق التأثر ماتزال مستقيمة.
- وكان التضرر يتناقص باتجاه الشمال الشرقي كما هو موضح بالأشكال (11,12,13,14).
- أما الأعمدة القريبة من الزاوية الشمالية الشرقية فقد كانت سليمة تماماً ولم تتعرض لأي ضرر. الشكل (15).



الشكل (10): العمود الزاوي من الداخل



الشكل (9): العمود الزاوي من الخارج



الشكل (12): عمود وسطي آخر من الداخل



الشكل (11): العمود الوسطي من الداخل



الشكل (14): انهيار القص



الشكل (13): انهيار العمود

- لم يتم فاصل التمدد بأي دور بسبب عدم صيانتته وامتلائه بالأتربة والأوساخ ما جعله يفقد دوره كفاصل. الشكل (16)



الشكل (16): فاصل التمدد غير صالح



الشكل (15): الأعمدة القريبة من الزاوية الشمالية الشرقية سليمة

التفسير العلمي لتركز الأضرار في الزاوية الجنوبية الغربية، وتناقصها باتجاه الشمال الشرقي يكمن في أنه، نتيجة تكثيف الأعمدة على الواجهتين الشمالية والشرقية انتقل مركز الصلابة (مركز النقل الإنشائي) من مركز النقل المعماري نحو الشمال الشرقي، وأدى إلى تحول المبنى المتناظر معمارياً إلى مبنى غير متناظر إنشائياً.

في المبنى غير المتناظر إنشائياً يتشكل عزم فتل أفقي ناتج عن القوى الزلزالية يؤدي إلى توزيع غير منتظم للحمولات الأفقية على العناصر الشاقولية. وتتناسب حصة العنصر الشاقولي من القوة الأفقية طردياً مع بعد العنصر الشاقولي عن مركز الصلابة.

وهذا ما حصل لحظة تلقي المبنى للهزتين الأولى والثانية. حيث:

- بسبب تشكل عزم الفتل الأفقي، كان تعرض العنصر الأكثر بعداً عن مركز الصلابة، وهو العمود الواقع في أقصى الجنوب الغربي، لأكبر قوة أفقية، وبالتالي كان تأثيره هو الأكبر. وتناقصت حصة الأعمدة الأخرى من القوة الأفقية بالاقتراب من مركز الصلابة، وبالتالي تناقص الضرر بالاقتراب من مركز الصلابة.
- لم تتضرر نقاط التقاء الأعمدة مع الشيناجات بسبب وجود جدران البلوك التي تساهم بشكل أو بآخر بتحمل قوى القص، بل تضررت نقاط التقاء الأعمدة مع الجوائز بسبب عدم وجود

الجدران وبسبب وجود النوافذ العلوية، وتركز القوى الأفقية فيها لأنها كانت تعمل كأعمدة قصيرة جداً.

- مما سبق نستنتج أن التأثير الأكبر للهزتين الأولى والثانية كان ناتجاً عن قوى القص وعزوم الانعطاف، أي أن التأثير الأكبر، والملحوظ كان للمركبة الأفقية. أي أن المركبة الأفقية للهزتين كانت هي الغالبة.



الشكل (17): انكسار الأعمدة البعيدة بتشققات بسيطة.

## 5.2. دراسة حالة مبنى طبقي

### 1.2.5. واقع المبنى

الحالة الثانية التي سنقوم بدراستها هي حالة مبنى طبقي مؤلف من عشرة طوابق. الطابق الأول مخصص لخدمات سكان المبنى وسكن الحارس، والطوابق التسعة الباقية مخصصة للسكن. ويبين الشكل (18) مقطعاً شاقولياً في المبنى والشكل (19) مسقط للجملة الإنشائية للمبنى.




الشكل (18): مقطع شاقولي للمبنى



## 2.2.5. التفسير العلمي

التفسير العلمي لما رأيناه هو أن الحمولات الأفقية تركزت في البداية على جدران القص بسبب صلابتها الكبيرة نسبياً بالمقارنة مع صلابة العناصر الحاملة الأخرى (الأعمدة). وبعد انهيار جدران القص توزعت الحمولات الأفقية على بقية العناصر الحاملة الشاقولية، التي أبدت كفاءة عالية في مقاومة هذه الحمولات، وقاومت الحمولات الزلزالية بجدارة. وذلك بسبب التوافق بين توزع صلابة العناصر الحاملة الشاقولية وبين توزع الحمولات الشاقولية والأفقية التي تتوزع بنفس الطريقة. ان الصلابة الصغيرة للأعمدة بعد انهيار جدران القص أعطت الجملة الإنشائية للمبنى ليونة ومطاوعة كبيرة نسبياً (أكبر من المسموحة) أدت لتهشم العديد من جدران البلوك. الشكلان (24) و (25).




الشكل (24): الانكسار القطري لجدران البلوك      الشكل (25): انفصال جدران البلوك عن الأعمدة

من الشكلين نلاحظ أن الجملة الإنشائية (الأعمدة والجوائز والبلاطات) سليمة تماماً بالرغم من تهشم جدران البلوك. وهذه نتيجة طبيعية لجملة مقاومة للزلازل، لكن الانتقالات فيها أكبر من المسموح. بدراسة إضبارة المشروع التي تم اعدادها في أواخر ثمانينات القرن الماضي، اكتشفنا أن سجلاً حصل في حينها (أثناء تصميم المبنى). تم حساب المبنى يدوياً وفق الجملة الإنشائية الحالية، وتبين أن العناصر 1,2,5,6 غير محققة. الشكل (26).

رقم الطابق	رقم العمود	عزم عطالة المقطع $Cm^2$	قوة القص Kg	إجهاد القص $Kg/Cm^2$	إجهاد القص المسموح	النتيجة
1	1	3.76E10	590130	33.8	6.22	غير محقق
	2	3.76E10	88853	50.24	6.22	غير محقق
	3	13 333	0.24	2.35E-2	6.22	محقق
	4	13 333	0.27	2.64E-2	6.22	محقق
	5	8.74E8	17146	6.4	6.22	غير محقق
	6	8.74E8	17146	6.4	6.22	غير محقق
	7	67500	0.88	2.64E-2	6.22	محقق
		بقية الأعمدة	-	-	-	6.22
تم الحصول على نتائج مشابهة من حيث المبدأ لنتائج الطابق الأول						
بقية الطوابق						

الشكل (26): نتائج تحقيق العناصر الحاملة للجملة الإنشائية الأولى

وتم اقتراح جملة إنشائية أخرى أكثر انتظاماً وأقل صلابة من الجملة السابقة. الشكل (27) وتم حسابها أيضاً يدوياً، وكانت النتائج أن جميع العناصر محققة. الشكل (28).  
لكن القرار اتخذ باعتماد الجملة الإنشائية الأولى. وبعد أن تعرض المنشأ لهذا الزلزال، تم اختباره، وأصبح مادة علمية تستحق الدراسة.



الشكل (27): المسقط الجديد للمبنى

رقم الطابق	رقم العمود	عزم عطالة المقطع	قوة القص	إجهاد القص	إجهاد القص المسموح	النتيجة
1	1	3.66E6	25445	3.2	6.22	محقق
	2	3.66E6	42833	6.1	6.22	محقق
	3	3.66E6	32388	5.3	6.22	محقق
	4	3.66E6	36440	6.0	6.22	محقق
	5	7.8E7	73 831	4.2	6.22	محقق
	6	7.8E7	73 831	4.2	6.22	محقق
	7	3.66E6	29056	4.4	6.22	محقق
	44	3.66E6	39771	5.9	6.22	محقق
		بقية الأعمدة	-	-	-	6.22
جميع الأعمدة		تم الحصول على نتائج مشابهة من حيث المبدأ لنتائج الطابق الأول				

الشكل (28): نتائج تحقيق العناصر الحاملة للجملة الإنشائية الأولى

### 3.5 دراسة حالة مبنى غير محقق أصلاً

المبنى مؤلف من أحد عشر طابقاً. مسكون بالكامل. تم انهيار أحد الأعمدة الزاوية أدى الى انهيار جزئي في زاوية المبنى. الشكل (29)



الشكل (30): انهيار العمود الزاوي



الشكل (29): أبعاد العمود الزاوي

بدراسة الحالة تم الوصول الى أن أبعاد مقطع العمود الركني هي 25 Cm x 50 . الشكل (30) وهي غير كافية لتحمل الحمولات الشاقولية وحدها. أي أن المبنى غير محقق لإشترطات الأمان أصلاً قبل حدوث الزلزال.

#### 4.5 دراسة عقدة عمود - جائر

يبين الشكلان (31) و (32) سلوك العقدة جائر عمود في الحالتين:

1. الجائر القوي والعمود الضعيف. الشكل (31).

2. العمود القوي والجائر الضعيف. الشكل (32).

ولابد هنا من الإشارة إلى أن المصممين عادة يفضلون التصميم بالحالة الثانية، بحيث يتم انهيار في الجائر بدلا من العمود، لأن انهيار العمود أخطر من انهيار الجائر.



الشكل (32): العمود قوي والجائر ضعف




الشكل (31): الجائر قوي والعمود ضعيف

#### 5.5 دراسة تفصيلة الدرج


يبين الشكل (33) انهيار في عقدة الدرج ( بعد الهزتين الأولى والثانية ) نتيجة تنفيذ تفصيلة التسليح للعقدة بشكل غير صحيح. فالشكل (35) يبين التفصيلة الصحيحة لتوزيع التسليح في العقدة، في حين أن التوزيع منفذ في الواقع كما هو مبين في الشكل (34).



الشكل (33): التفصيلة الحقيقية لتسليح الدرج



الشكل (35): تفصيلة خاطئة لتسليح الدرج



الشكل (34): تفصيلة خاطئة لتسليح الدرج



الشكل (36): الانهيار الكامل للدرج

ويبين الشكل (36) شكل الدرج بعد الهزة الثالثة. يفسر الانكسار البسيط نسبيا بعد الهزة الأولى والثانية بأن المركبة الغالبة للهزة كانت أفقية أدت إلى زيادة قوى الشد في قضبان التسليح بشكل بسيط مما أدى لانهايار طبقة التغطية للقضبان فقط. أما الانهيار الشامل بعد الهزة الثالثة فيمكن تفسيره بأن المركبة الغالبة للهزة كانت شاقولية أدت لزيادة الحملات الشاقولية، وبالتالي عزوم الانعطاف وقوى القص، على جملة انشائية مضععة بالأصل نتيجة الهزتين الأولى والثانية.

يفسر الانكسار البسيط نسبيا بعد الهزة الأولى والثانية بأن المركبة الغالبة للهزة كانت أفقية أدت إلى زيادة قوى الشد في قضبان التسليح بشكل بسيط مما أدى لانهايار طبقة التغطية للقضبان فقط. أما الانهيار الشامل بعد الهزة الثالثة فيمكن تفسيره بأن المركبة الغالبة للهزة كانت شاقولية أدت لزيادة الحملات الشاقولية، وبالتالي عزوم الانعطاف وقوى القص، على جملة انشائية مضععة بالأصل نتيجة الهزتين الأولى والثانية. الشكل (36)

## 6. النتائج والتوصيات

1. يفضل أن يتطابق مركز ثقل مسقط المبنى مع مركز الصلابة للعناصر الحاملة لكي تتوزع قوى القص الأفقية بنفس طريقة توزع الحملات الشاقولية.
2. إذا كان المبنى متناظر معماریا فلا داعي لجعله غير متناظر إنشائيا لأن ذلك سيؤدي لنشوء قوى قص اضافية ناتجة عن القتل.

3. ان زيادة عدد العناصر الحاملة بشكل عشوائي لا يؤدي بالضرورة الى زيادة عامل الأمان. (مستودع المرفأ).
4. ان زيادة أبعاد العناصر الحاملة بشكل كبير لا يؤدي بالضرورة الى زيادة عامل الأمان. (مبنى جمعية الصنوبرة).
5. في حال اختيار جملة جدران قص لمقاومة الزلازل، يفضل استخدام عدد أكبر من الجدران ذات الصلابة الصغيرة نسبياً، بدلاً من عدد أقل من الجدران ذات الصلابة الكبيرة نسبياً.
6. لابد من الإلتزام الصارم بالحدود الدنيا والقصى التي يفرضها الكود المعتمد على أبعاد العناصر الحاملة.
7. لابد من الإلتزام الصارم بالتفاصيل التي يفرضها الكود المعتمد على العناصر الحاملة، وخاصة الأدراج لأنها ذات جملة معقدة نسبياً.
8. لابد من الإلتزام الصارم بقاعدة العمود القوي والجائز القوي أيضاً. ولكن لا يجب أن تزيد صلابة الجائز عن صلابة العمود بأي حال من الأحوال.

## المراجع

- [1] Arab Syrian Code for Design and Construction of Reinforced Concrete Structures, Syrian Engineers Syndicate – Presidency of the Council of Ministers of Syria, Damascus, Syria, 2018.
- [2] Supplement No. 1 to the Arab Syrian Code for Design and Construction of Reinforced Concrete Structures: Loads on Structures, Syrian Engineers Syndicate – Presidency of the Council of Ministers of Syria.
- [3] Supplement No. 2 to the Arab Syrian Code for Design and Construction of Reinforced Concrete Structures: Seismic Loads, Syrian Engineers Syndicate – Presidency of the Council of Ministers of Syria.
- [4] Supplement No. 4 to the Arab Syrian Code for Design and Construction of Reinforced Concrete Structures: Evaluation and Rehabilitation of Existing Structures, Syrian Engineers Syndicate – Presidency of the Council of Ministers of Syria.
- [5] A Set of Lectures Presented by the Researcher at the Syrian Engineers Syndicate – Lattakia Branch, Syrian Engineers Syndicate, Lattakia, Syria.
- [6] Construction File Archive for Warehouse No. 23 Belonging to the General Company of Lattakia Port, Internal Archive (Unpublished).

[7] Construction File Archive for Building No. 618 of Al-Sanawira Cooperative Housing Association, Internal Archive (Unpublished).

[8] Construction File Archive for Building No. 1894 in Damsarkho Real Estate Area, Internal Archive (Unpublished).

[9] U. E. Erkinbekov and S. V. Romanenko, “Ustoichivost zdaniy i sooruzheniy pri zemletriaseniyakh” [Stability of Buildings and Structures Under Earthquakes], in *Nerazrushayushchiy kontrol: elektronnoe priborostroenie, tekhnologii, bezopasnost: sbornik trudov V Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh*, Tomsk, Russia, May 25-29, 2015, vol. 2, pp. 377-380, Izd-vo TPU, 2015.